

# FOTO NÁVOD na plnenie strely



na dolnom konci strely je tesnenie

1



toto oboma prstami stlačíme,  
čím dosiahneme jeho priechodnosť

2



za súčasného stlačenia spodného  
tesnenia priloženým trňom  
zatlačíme horný piest striekačky

3




strela je pripravená na plnenie

4



strelu naplníme účinnou látkou

5



na ihlu nasunieme tesnenie

6



ihlu naskrutkujeme na strelu

7



pomocou spojky pripojíme  
tlakovaciu striekačku, zatlačíme  
spodné tesnenie podľa obr. 2,  
natlačíme vzduch a spodné tesnenie  
uvoľníme, podľa potreby dotlačíme  
opakovane vzduch, kontrolujeme  
správnosť nasadenia tesnenia na ihlu

8



následne je strela pripravená k použitiu, strelu zasunieme do fúkačky,  
zamierime a prudkým vyfúknutím vzduchu strelu vystrelíme z fúkačky

9

[www.odchyt.sk](http://www.odchyt.sk)

[obchod@odchyt.sk](mailto:obchod@odchyt.sk)

+421905173703,

+421574463902